



Evolución de actuaciones en
**Monasterio de
San Ginés de la Jara**

*Evolución de actuaciones en
Monasterio de San Ginés de la Jara*

Edificio
principal

*Evolución de actuaciones en
Monasterio de San Ginés de la Jara*



Imagen de la Fachada de la iglesia hacia el año 2012, se aprecian agrietamientos en la coronación Sur, huecos tapiados y desprendimientos de revestimientos



Fachada de la iglesia en el año 2018, durante las actuaciones de cosido y sellado de esquina lindante con el Claustro; y reposición de recubrimiento exterior de mortero

*Evolución de actuaciones en
Monasterio de San Ginés de la Jara*



Fachada oeste en zona claustro, hacia 2012. Planta baja: tapial derruido y sustituido por muro de bloque de hormigón. Suelo y techo de planta primera amortizados



Fachada oeste en zona claustro año 2022. Recuperación del tapial y cerramiento de Planta Baja, nueva estructura en P. Primera y mortero maestreado en revestimientos

*Evolución de actuaciones en
Monasterio de San Ginés de la Jara*



Fotomontaje del alzado Este confeccionado en la elaboración del Proyecto de Ejecución, donde se puede apreciar el volumen añadido (balcón en esquina Sur), profusión de aberturas, derrumbes parciales, cubiertas y refuerzos provisionales



Vista de la fachada Este, año 2022, recuperación volúmenes originales en planta primera del ala este del claustro

*Evolución de actuaciones en
Monasterio de San Ginés de la Jara*



Vista Claustro planta baja esquina Sureste en 2014



Vista Claustro planta baja esquina Sureste en 2018



Imagen Claustro planta baja panda Este en 2014



Imagen Claustro planta baja panda Este en 2022

*Evolución de actuaciones en
Monasterio de San Ginés de la Jara*



Vista panda Oeste Claustro hacia el ala Sur, en el año 2014, véase la cubierta provisional por derrumbe del techo abovedado

Vista panda Oeste del Claustro, año 2020, hacia ala Sur, recuperación forjado primera planta



*Evolución de actuaciones en
Monasterio de San Ginés de la Jara*



Vista panda Sur del Claustro desde planta baja hacia primera planta, año 2012.
Obsérvese el hueco del forjado y pasarela de comunicación con tableros



Vista panda Sur del Claustro PB año 2022



Vista panda Sur del Claustro P1º año 2022

*Evolución de actuaciones en
Monasterio de San Ginés de la Jara*



Vista panda Norte, primera planta con cubierta provisional, año 2012

Vista panda Norte, primera planta con cubierta ejecutada en año 2018 sobre estructura de cerchas de madera de pino y tableros de base para la teja cerámica curva



*Evolución de actuaciones en
Monasterio de San Ginés de la Jara*



Pasillo oeste en planta baja con bóvedas apuntaladas, puertas originales soterradas e inexistencia de pasillo en planta primera en año 2013

Recuperación de niveles originales, refuerzo de bóvedas y recuperación pasillo oeste planta primera. Año 2023.



*Evolución de actuaciones en
Monasterio de San Ginés de la Jara*

Huerto y
**construcciones
auxiliares**

*Evolución de actuaciones en
Monasterio de San Ginés de la Jara*



Vista fachada Sur de la construcción auxiliar denominada "molino", años 2014- 2015



*Evolución de actuaciones en
Monasterio de San Ginés de la Jara*





HANSA
URBANA